

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :   Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :   4            M  
TYPE PERKERASAN             :   Aspal

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :   Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :   4            M  
TYPE PERKERASAN             :   Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	1

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI :           **STA           0+155**

KONDISI PERKERASAN           :   Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :   4            M  
TYPE PERKERASAN             :   Aspal

LOKASI :           **STA           0+170**

KONDISI PERKERASAN           :   Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :   4            M  
TYPE PERKERASAN             :   Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	2

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



28/10/25 11:00:04  
7,195242S 109,853667E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 0+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



28/10/25 11:01:09  
7,195598S 109,854248E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 0+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	3

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



28/10/25 11:02:51  
7,195002S 109,854380E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 0+360  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



28/10/25 11:03:36  
7,194897S 109,854363E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 0+380  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           0+360**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+380**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
 LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
 LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



LOKASI :           **STA           0+600**

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



LOKASI :           **STA           0+710**

LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



LOKASI :           **STA           0+900**

LOKASI :           **STA           1+000**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



LOKASI :           **STA           1+100**

LOKASI :           **STA           1+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



28/10/25 11:18:16  
7,189472S 109,853383E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 1+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



28/10/25 11:28:32  
7,188613S 109,852937E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 1+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+300**

LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



28/10/25 11:30:13  
7,187898S 109,852643E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 1+500  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



28/10/25 11:31:47  
7,187305S 109,852085E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 1+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+500**

LOKASI :           **STA           1+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



28/10/25 11:33:55  
7,186458S 109,851722E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V.9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 1+700  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



28/10/25 11:35:25  
7,185647S 109,851767E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V.9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 1+800  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+700**

LOKASI :           **STA           1+800**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang



28/10/25 11:36:47  
7,184797S 109,851203E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V.9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 1+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



28/10/25 11:38:32  
7,184213S 109,850697E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V.9 Pekasiran - Bts Kab. Batang  
#STA 2+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+900**

LOKASI :           **STA           2+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI :           **STA           2+100**

LOKASI :           **STA           2+200**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	14

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI :           **STA           2+300**

LOKASI :           **STA           2+400**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	15

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI :           **STA           2+500**

LOKASI :           **STA           2+580**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	16

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI :           **STA           2+600**

LOKASI :           **STA           2+670**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	17

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI :           **STA           2+700**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN            :       4            M

TYPE PERKERASAN             :       Beton

LOKASI :           **STA           2+800**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN            :       4            M

TYPE PERKERASAN             :       Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	18

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI :           **STA           2+900**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN            :       4            M

TYPE PERKERASAN             :       Beton

LOKASI :           **STA           3+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN            :       4            M

TYPE PERKERASAN             :       Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 9	Pekasiran - Bts Kab Batang		MELDA & DAHLAN	19

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekasiran - Bts Kab Batang**



LOKASI : **STA 3+030**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN  
LEBAR PERKERASAN  
TYPE PERKERASAN

NO. RUAS V. 9	NAMA RUAS Pekasiran - Bts Kab Batang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 20
------------------	---	------------------------	----------------------------------	---------------